

Инструкция по нанесению качественной английской краски

Краски Little greene обладают высокой укрывистостью и просты в нанесении. Эта инструкция и поможет вам достигнуть превосходного качества покраски!

Компания не несет ответственность за нарушение технологии и за возникающие повреждения поверхности в период эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ КРАСОК, ЛАКОВ, ЛЕССИРУЮЩИХ СОСТАВОВ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Водоземulsionные краски:

штукатуренные поверхности; гипсокартон; кирпич; изделия из гипса; прогрунтованный МДФ; прогрунтованные деревянные поверхности; обои под покраску; прогрунтованный металл и пр.

Алкидные (масляные) краски:

окрашенная или прогрунтованная штукатурка; ЛИНКРУСТА; прогрунтованные деревянные поверхности; прогрунтованный металл; прогрунтованный МДФ.

Лаки, лессирующие составы: деревянные поверхности.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- Обеспылить поверхность: влажная тряпка, влажная кисточка, промышленный пылесос.
- Обезжирить поверхность при работе с алкидными (масляными) красками.
- При работе с водными красками устранить сквозняк, повысить влажность воздуха, работать в быстром темпе, отключить отопление в зимний период.
- Краски не наносить на влажную поверхность.
- Радиаторы окрашивать в охлажденном виде.
- Температура воздуха при нанесении красок не должна быть ниже 5 градусов Цельсия.
- При окрашивании обоев водоземulsionная краска разбавлению подлежит не более, чем на 5%.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПЕРЕД ОКРАШИВАНИЕМ

Поверхность должна быть ровной, сухой, очищенной от пыли, грязи, плесени и пр. загрязнений. Не рекомендуется в качестве грунтовочного слоя использовать грунт иных производителей. Окрашенная поверхность иными красками, необходимо предварительно слегка зашкурить, обеспылить и прогрунтовать. Новые деревянные и металлические поверхности прогрунтовать обязательно (консультируйтесь со специалистами компании).

ПОДГОТОВКА КРАСКИ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ

1. Перемешайте краску перед тем, как залить ее в поддон для валика и перед ее разбавлением.
2. Если используется грунт, то грунт наносится без разбавления.
3. Если Вы работаете с красками самогрунтующимися, то краску для первого слоя необходимо разбавить.
4. Разбавление: водные краски – водой на 10%-20% на 1л (при окрашивании обоев не более 5%). Если ваша краска на алкидной (масляной) основе - разбавляйте уайт-спиритом на 5%-10% на 1л.
5. Второй слой наносится без разбавления. Для водных красок через 4 часа; для алкидных (масляных) красок через 16-24 часа. Полное высыхание поверхности: водные краски-4 часа, алкидные (масляные) краски – 24 ч.
6. **Рекомендуемый инструмент:** кисть, валик, распылитель.

Требования к распылителю для водных красок:

Воздушное: Разбавить на 8-10% чистой водой

Безвоздушное: Используйте сопло с диаметром 15 – 21 thou, 1 thou = 0.0253 mm

Требования к распылителю для алкидных (масляных) красок:

Воздушное: Разбавить на 5% уайт-спиритом

Безвоздушное: Используйте сопло с диаметром 11 – 17 thou, 1 thou = 0.0253 mm

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОВЕРХНОСТИ

1. Если часть поверхностей выкрашена, а ремонтные и пр. работы продолжаются, для предохранения от негативного внешнего воздействия (пыль, брызги, удары и пр. загрязнения) рекомендуется укрывать поверхность маскировочной пленкой.
2. Чистка поверхностей, окрашенных водоземulsionными матовыми красками: сухая чистка мягкой тканью для удаления осевшей пыли, легких загрязнений. Движение рукой деликатное, без усилий по надавливанию в направлении против «примятости». Влажная уборка не рекомендуется.
3. Чистка поверхностей, окрашенных водоземulsionными влагостойкими красками: первичную уборку необходимо начать с сухой чистки мягкой тканью для удаления осевшей пыли. Далее для влажной уборки рекомендуется использовать мягкие моющие средства, например, мыльный раствор. Нанесите чистящий раствор на мягкую ткань и удалите загрязнение (не растирая по всей поверхности). При необходимости процедуру повторить. Для удаления мыльного пятна поверхность рекомендуется аккуратно промыть водой.
4. Запрещено для водных красок использовать щелочные средства, а также средства содержащие абразив.
5. Поверхности, окрашенные красками, подлежат мытью не ранее, чем через 7 дней после нанесения последнего слоя.